

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakrętek Pozycjonujących T-Nut

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Nakrętki pozycjonujące T-Nut to elementy mocujące dedykowane do profili aluminiowych typu V-Slot i T-Slot. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają szybkie i łatwe montowanie elementów w konstrukcjach takich jak maszyny CNC, drukarki 3D, robotyka czy inne projekty wymagające wytrzymałych i stabilnych połączeń.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Łączenie elementów w konstrukcjach opartych na profilach aluminiowych.

Stabilne mocowanie elementów w maszynach CNC, drukarkach 3D i innych urządzeniach przemysłowych.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować z profilami o niekompatybilnych wymiarach lub bez odpowiedniego dopasowania gwintu.

Unikać stosowania w środowiskach ekstremalnych, takich jak wysokie temperatury, wilgoć czy chemikalia, które mogą wpłynąć na trwałość produktu.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla konstruktorów, hobbystów oraz osób zajmujących się budową maszyn i urządzeń.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Włóż nakrętkę T-Nut w rowek profilu pod odpowiednim kątem.

Upewnij się, że nakrętka jest prawidłowo osadzona w rowku.

Dokręć śrubę M5 lub inną kompatybilną, aby zablokować nakrętkę w odpowiednim miejscu.

Sprawdź stabilność połączenia przed rozpoczęciem użytkowania.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy lub inny odpowiedni narzędzie dopasowane do używanej śruby.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Montuj nakrętki w zgodzie z przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążania gwintu.

Regularnie sprawdzaj stan nakrętek w konstrukcji, szczególnie w miejscach narażonych na wibracje.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj nakrętek w środowiskach silnie korozyjnych bez odpowiednich zabezpieczeń.

Unikaj stosowania w konstrukcjach, które mogą powodować przekroczenie maksymalnych sił mocujących.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ryzyko uszkodzenia profilu: Montaż nakrętki bez odpowiedniego dopasowania może prowadzić do zarysowania lub uszkodzenia rowka profilu.

Unikaj nadmiernego dokręcania: Może to prowadzić do uszkodzenia gwintu nakrętki.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie czyść nakrętki i rowki profilu, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.

Sprawdzaj gwinty pod kątem zużycia i wymieniaj uszkodzone elementy.

Czyszczenie:

Użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki do usunięcia zanieczyszczeń.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transport:

Transportuj w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku uszkodzenia:

Wymień nakrętkę na nową, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.

W razie wątpliwości skontaktuj się z importerem.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

11. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

12. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.