

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prowadnicy Liniowej MGN

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Prowadnica liniowa MGN to precyzyjny komponent mechaniczny, zaprojektowany do zastosowań wymagających dokładnego ruchu liniowego. Idealna do drukarek 3D, maszyn CNC, robotyki, urządzeń pomiarowych i wielu innych zastosowań w dziedzinie automatyki i inżynierii.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Prowadnica liniowa MGN przeznaczona jest do zastosowań wymagających wysokiej sztywności i precyzji ruchu liniowego, takich jak:

Drukarki 3D

Maszyny CNC

Robotyka

Sprzęt pomiarowy

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować prowadnicy w środowiskach narażonych na intensywną korozję chemiczną bez odpowiedniej ochrony.

Nie przeciążać prowadnicy ponad jej specyfikację techniczną.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla inżynierów, techników oraz osób zaznajomionych z montażem mechaniki precyzyjnej.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i wolna od zabrudzeń.

Zamontuj prowadnicę przy użyciu odpowiednich śrub montażowych zgodnych z wymiarami prowadnicy.

Upewnij się, że prowadnica jest wypoziomowana i zamocowana w sposób stabilny.

Zamontuj kompatybilny wózek liniowy, przesuwając go delikatnie wzdłuż prowadnicy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy

Śrubokręt

Poziomica

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie sprawdzaj czystość i stan prowadnicy oraz wózka.

Stosuj odpowiednie smarowanie, aby zapewnić płynność ruchu.

Działania, których należy unikać:

Unikaj uderzeń i przeciążeń prowadnicy.

Nie stosuj prowadnicy w środowiskach o ekstremalnych temperaturach bez konsultacji z producentem.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ryzyko uszkodzenia konstrukcji: Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia prowadnicy lub jej elementów.

Ryzyko obrażeń: Ostrożnie obchodź się z prowadnicą, aby uniknąć zranienia ostrymi krawędziami.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie smaruj prowadnicę odpowiednim środkiem smarnym, zgodnym z zaleceniami producenta.

Czyść prowadnicę suchą ściereczką lub delikatnie wilgotną, usuwając kurz i zanieczyszczenia.

Czyszczenie:

Nie używaj agresywnych środków chemicznych do czyszczenia prowadnicy.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj prowadnicę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transport:

Transportuj prowadnicę w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

W przypadku uszkodzenia prowadnicy, przerwij jej użytkowanie.

Skontaktuj się z importerem w celu uzyskania dalszych instrukcji lub możliwości wymiany.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Zagrożenie poluzowaniem: Regularnie sprawdzaj mocowanie śrub, aby uniknąć poluzowania prowadnicy.

Ryzyko korozji: Używaj prowadnicy zgodnie z zaleceniami dotyczącymi środowiska pracy.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.