

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sondy Pomiarowej 3D

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024

1. Opis Produktu

Sonda pomiarowa 3D to precyzyjne urządzenie do elektronicznego rejestrowania kształtów niepełaskich powierzchni oraz do odtwarzania trójwymiarowych obiektów. Pozwala na precyzyjne pomiary i dekorowanie powierzchni łukowych za pomocą napisów lub innych wzorów. Wyposażona w pyłoodporną obudowę, wymienną końcówkę oraz połączane styki, sonda zapewnia niezawodność i wysoką precyzję pracy.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Elektroniczne rejestrowanie kształtów powierzchni trójwymiarowych.

Precyzyjne odtwarzanie obiektów i dekorowanie powierzchni łukowych, np. napisami.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować sondy w środowiskach o dużym zapyleniu bez odpowiedniej ochrony.

Nie poddawać urządzenia przeciążeniom mechanicznym, które mogą uszkodzić końcówkę sondy.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla inżynierów, techników i specjalistów zajmujących się precyzyjnymi pomiarami trójwymiarowymi w różnych branżach, w tym w obróbce CNC.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Podłącz sondę pomiarową do kompatybilnego systemu pomiarowego, wykorzystując dołączony kabel.

Zamocuj urządzenie na stabilnym uchwycie w celu zapewnienia precyzyjnych pomiarów.

Sprawdź, czy końcówka sondy jest odpowiednio zamontowana i gotowa do pracy.

Ustaw czułość czujnika zgodnie z wymaganiami pomiarowymi.

Lista narzędzi:

Klucz montażowy,

Narzędzia do instalacji uchwytów sondy (jeśli wymagane).

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Zawsze upewnij się, że końcówka sondy jest w dobrym stanie technicznym przed rozpoczęciem pracy.

Regularnie kontroluj poziom czułości i dokonuj regulacji zgodnie z potrzebami projektu.

Nie używaj sondy do powierzchni o dużej twardości lub ostrych krawędziach bez odpowiedniej ochrony końcówki.

Działania, których należy unikać:

Nie zanurzaj urządzenia w cieczach ani nie używaj w wilgotnych warunkach bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Unikaj nadmiernego nacisku na końcówkę sondy, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Upewnij się, że kabel podłączeniowy nie jest uszkodzony ani narażony na nadmierne zgięcia.

Przechowuj sondę w czystym i suchym miejscu, aby uniknąć osadzania się pyłu i zabrudzeń.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Regularnie czyść końcówkę sondy oraz obudowę za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

W przypadku zużycia lub uszkodzenia końcówki sondy, wymień ją na nową.

Sprawdzaj stan połączonych styków i upewnij się, że są czyste oraz nieuszkodzone.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

Jeśli sonda nie działa prawidłowo, sprawdź podłączenie kabla oraz stan końcówki.

W razie potrzeby skontaktuj się z importerem w celu uzyskania pomocy technicznej.

9. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj sondę w oryginalnym opakowaniu w suchym i czystym miejscu.

Transport:

Transportuj urządzenie w ochronnym futerale, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Używaj sondy wyłącznie w połączeniu z kompatybilnymi systemami pomiarowymi.

Zapewnij odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, zwłaszcza końcówki sondy.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer gwarantuje zgodność produktu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i technicznymi.

Warunki gwarancji:

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

12. Środki Ochrony Osobistej

Stosuj rękawice ochronne podczas instalacji sondy, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów.

13. Kontakt Importera

Importer: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

NIP: 549-195-31-36

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

Data opracowania: 30.11.2024

Wersja: 1.0