

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Stołu Podgrzewanego

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Podgrzewany stół zwiększa precyzję i jakość wydruków 3D poprzez redukcję różnic temperatury pomiędzy filamentem a podłożem. Dzięki regulowanej wysokości zapewnia płaską powierzchnię, co sprzyja lepszej adhezji i bardziej precyzyjnym результатам drukowania.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Stół podgrzewany przeznaczony jest do pracy w urządzeniach drukujących 3D.

Zapewnia równomierne podgrzanie podłoża dla lepszej adhezji filamentów.

Nieprawidłowe użycie:

Nie używać w innych urządzeniach niż drukarki 3D.

Nie stosować z materiałami lub filamentami, które nie wymagają podgrzewanego podłoża.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla użytkowników urządzeń drukujących 3D.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki montażu:

Upewnij się, że drukarka 3D jest wyłączona i odłączona od zasilania.

Zamontuj stół podgrzewany zgodnie z instrukcją obsługi drukarki.

Podłącz zasilacz stołu do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.

Skalibruj wysokość stołu podgrzewanego, aby zapewnić równą powierzchnię roboczą.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy do regulacji wysokości stołu.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Ustaw odpowiednią temperaturę stołu dla konkretnego filamentu.

Nie dotykaj powierzchni stołu podczas pracy, gdyż może być gorąca.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

Działania, których należy unikać:

Nie podłączaj stołu do niewłaściwego zasilacza.

Nie używaj stołu z uszkodzonymi przewodami zasilającymi.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Powierzchnia stołu podczas pracy może osiągnąć wysokie temperatury – ryzyko oparzeń.

Upewnij się, że przewody zasilające nie są uszkodzone ani luźne.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj stan powierzchni stołu i usuwaj zanieczyszczenia.

Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych podczas czyszczenia.

Czyszczenie:

Czyść powierzchnię stołu miękką ściereczką zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj stół w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokiej temperatury.

Transport:

Transportuj w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

W przypadku problemów:

W razie awarii stołu lub jego elementów skontaktuj się z importerem w celu uzyskania wsparcia technicznego.

Serwis:

Adres serwisu: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

10. Informacje Dodatkowe

Zawsze sprawdzaj kompatybilność stołu podgrzewanego z drukarką 3D przed montażem.

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.