

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Imadeł Precyzyjnych

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Imadła precyzyjne to narzędzia zaprojektowane do dokładnego i precyzyjnego mocowania detali podczas obróbki na maszynach CNC, wiertarkach czy innych urządzeniach przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji ze stali narzędziowej oraz wysokiej jakości wykończeniu, imadła zapewniają stabilne mocowanie i niezawodność w różnych zastosowaniach.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Mocowanie detali podczas obróbki precyzyjnej, takiej jak frezowanie, wiercenie czy grawerowanie.

Użycie w maszynach CNC, wiertarkach stołowych i tokarkach.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować do mocowania detali przekraczających maksymalną zdolność zaciskową.

Nie używać w warunkach nadmiernych wibracji lub przeciążeń, które mogą uszkodzić imadło.

Grupa docelowa użytkowników:

Technicy, operatorzy maszyn CNC oraz inżynierowie zajmujący się obróbką precyzyjną.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki montażu:

Umieść imadło na powierzchni roboczej stołu maszyny.

Użyj dołączonych śrub mocujących, aby stabilnie przymocować imadło do stołu.

Dostosuj pozycję imadła w zależności od wymagań obróbki.

Otwórz szczęki imadła za pomocą pokrętła i umieść detal w imadle.

Dokręć pokrętło, aby mocno zabezpieczyć detal, upewniając się, że nie przesuwa się podczas pracy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy lub śrubokręt (jeśli wymagane do mocowania imadła).

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Zawsze sprawdzaj stabilność mocowania detalu przed rozpoczęciem pracy.

Upewnij się, że szczęki imadła są wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku w standardowych warunkach przemysłowych.

Unikaj pracy w ekstremalnych temperaturach lub środowiskach narażonych na korozję.

Działania, których należy unikać:

Nie dokręcaj nadmiernie szczęk, aby uniknąć uszkodzenia detalu lub imadła.

Nie używaj uszkodzonych komponentów.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Nieprawidłowe mocowanie detalu może prowadzić do jego przesunięcia podczas pracy, co może uszkodzić maszynę lub stanowić zagrożenie dla operatora.

Unikaj używania imadła do mocowania elementów o ostrych krawędziach bez odpowiedniego zabezpieczenia.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie czyść powierzchnie imadła, aby usunąć opiłki i zanieczyszczenia.

Nasmaruj ruchome części, takie jak pokrętło i prowadnice, aby zapewnić płynną pracę.

Czyszczenie:

Użyj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia powierzchni.

Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj imadło w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Upewnij się, że szczęki imadła są w pełni zamknięte podczas przechowywania.

Transport:

Transportuj imadło w oryginalnym opakowaniu lub drewnianym pudełku, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

W przypadku problemów:

Skontaktuj się z importerem w celu uzyskania pomocy technicznej.

Serwis:

Adres serwisu: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.