

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mini Grawerki STEPCRAFT CNC

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Mini grawerka STEPCRAFT CNC to precyzyjne narzędzie zaprojektowane do grawerowania detali na różnych materiałach, takich jak tworzywa sztuczne, plexi, mosiądz, aluminium, stal czy stal nierdzewna. Dzięki amortyzowanej końcówce możliwe jest grawerowanie powierzchni o pionowych różnicach wysokości do 3-4 mm.

Uwaga:

Do prawidłowej pracy wymagany jest adapter narzędzia z 43 mm na 20 mm (Proxxon) oraz uchwyt narzędziowy 20 mm na 8 mm. Tuleja 8 mm nie jest dołączona do zestawu.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Grawerowanie detali na płaskich i zakrzywionych powierzchniach.

Stosowanie na materiałach takich jak tworzywa sztuczne, plexi, metale i inne.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować do grawerowania materiałów niewskazanych w specyfikacji technicznej.

Nie używać bez wymaganych adapterów i tulei zaciskowej.

Grupa docelowa użytkowników:

Użytkownicy maszyn CNC z doświadczeniem w obsłudze narzędzi precyzyjnych.

4. Specyfikacja Techniczna

Końcówka: Wolframowo-węglkowa.

Mocowanie: 8 mm tuleja zaciskowa lub adapter narzędzi.

Amortyzacja: Sprężyna wewnętrzna kompensująca różnice wysokości do 3-4 mm.

5. Instalacja i Konfiguracja

Zakres dostawy:

1 x mini grawerka.

1 x wolframowo-węglkowa końcówka.

Instrukcja instalacji:

Zamontuj adapter narzędziowy z 43 mm na 20 mm w maszynie CNC.

Zamontuj uchwyt narzędziowy 20 mm na 8 mm.

Włóż mini grawerkę w uchwyt i upewnij się, że jest odpowiednio zamocowana.

Przetestuj narzędzie na próbce materiału, dostosowując głębokość grawerowania za pomocą śruby regulacyjnej.

6. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

Używaj odpowiednich adapterów i tulei zaciskowych.

Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

Warunki użytkowania:

Temperatura otoczenia: od 10°C do 35°C.

Unikaj stosowania na powierzchniach, które mogą uszkodzić końcówkę grawerki.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj narzędzia bez odpowiedniego mocowania.

Nie używaj na materiałach twardszych niż zalecane.

7. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Końcówka jest bardzo ostra – zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia maszyny lub materiału.

8. Konserwacja i Pielęgnacja

Konserwacja:

Regularnie sprawdzaj stan końcówki i wymieniaj ją w przypadku zużycia.

Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

Czyszczenie:

Czyść końcówkę suchą ściereczką po każdym użyciu.

Nie stosuj środków chemicznych do czyszczenia końcówki.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii

Co zrobić w przypadku awarii:

Sprawdź zamocowanie grawerki oraz stan adapterów.

Wymień uszkodzone elementy na nowe.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Recykling i Utylizacja

Zużyte końcówki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla użytkowników prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.