

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów do Wrzecion

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Uchwyty do wrzecion to precyzyjne elementy mocujące, wykonane z aluminium, zapewniające stabilne utrzymanie wrzeciona podczas pracy. Są kompatybilne z różnymi typami wrzecion, umożliwiając zastosowanie w szerokim zakresie projektów takich jak CNC, drukarki 3D czy urządzenia warsztatowe. Wykonanie z aluminium zapewnia lekkość oraz odporność na korozję.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Utrzymanie wrzeciona w stabilnej pozycji podczas pracy.

Możliwość regulacji zapewniająca kompatybilność z szerokim zakresem urządzeń.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować uchwytów w systemach narażonych na ekstremalne obciążenia przekraczające specyfikacje techniczne wrzeciona.

Nie używać w środowiskach korozyjnych lub w ekstremalnych temperaturach bez odpowiednich zabezpieczeń.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla techników, inżynierów i pasjonatów zajmujących się budową maszyn CNC oraz innych urządzeń mechanicznych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Przygotuj powierzchnię montażową, upewniając się, że jest czysta i równa.

Umieść wrzeciono w uchwycie, dbając o odpowiednie wyśrodkowanie.

Dokręć śruby lub łączniki, zapewniając stabilne mocowanie wrzeciona.

Sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany, a wrzeciono stabilne przed rozpoczęciem pracy.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy lub inne narzędzie dopasowane do śrub mocujących.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że uchwyt jest mocno dokręcony przed rozpoczęciem pracy urządzenia.

Regularnie sprawdzaj mocowanie, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Działania, których należy unikać:

Nie stosować nadmiernej siły podczas montażu, aby zapobiec uszkodzeniu uchwytu lub wrzeciona.

Nie używać uszkodzonego uchwytu.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ryzyko poluzowania: Regularnie sprawdzaj stan mocowania, szczególnie w urządzeniach narażonych na wibracje.

Ryzyko uszkodzenia: Nie używaj uchwytu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Oczyść uchwyt po każdym użyciu z pyłu lub zabrudzeń.

Czyszczenie:

Używaj suchej ściereczki lub delikatnie wilgotnej, aby usunąć zabrudzenia. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, aby nie uszkodzić warstwy anodowanej.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj uchwyt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i zanieczyszczeń.

Transport:

Przewoź uchwyt w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

W przypadku uszkodzenia uchwytu natychmiast zaprzestań jego użytkowania i wymień na nowy.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński
ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

11. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

12. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.